

Merkentabel gebroken veren en roestschade veerschotels

Onderstaand een tabel met voertuigen waarbij er regelmatig roestschade aan veerschotels en gebroken veren worden aangetroffen tijdens de APK. versie 1-8-2010

Merk	Type	Voorveer	Achterveer	Opmerking/ Roestschade
Alfa Romeo	166	voor		
	156	voor		Onder plastic omhulsel
Audi	A4	voor		
BMW	3 serie '92-		achter	
	X3		achter	
Citroën	Berlingo	voor		
	C3	voor	achter	
	Jumper			bovenste veerpootlager defect
Daewoo	Nexia		achter	
Daihatsu	Charade G100		achter	
	Applause		achter	
Fiat	Panda (oud)		a.bladveer	met bladveren achter
	Panda		achterveer	roest veerschotel A.as
	Cinquecento			roest A.remankerplaat
	Ceicento			roest A.remankerplaat
	Idea	voor		
	Stilo	voor		onderste winding
	Multipia	voor		
	Ducato			bovenste veerpootlager defect
Ford	Mondeo	voor		zie foto's
	Mondeo '01	voor		
	Ka	voor		bovenzijde
	Fiesta 2001	voor		
	Escort	voor	achter	
	Focus	voor		
Iveco	35c-13v '02		achter	zie foto's
Lancia	Lybra	voor		

LandRover	Discovery	voor		Series 2 met TD5 motor
Mazda	323 ook F			A. bovenste veerschotel
	MX3	voor		onderste winding
Xedos 6		voor		
Mercedes	C/E klasse			afscheuren V. schr.veerkoker
	C klasse	voor	achter	Type W 203
	A klasse	voor	achter	Inspecteer ook Alu.veerschotel
	B klasse	voor		
	ML		achter	
	Vito		achter	
Nissan	Tino	voor		
	Almera N16	voor		
Opel	Corsa A			A. bovenste veerschotel
	Corsa B			A. bovenste veerschotel
	Corsa C	voor		
	Corsa B		achter	Ook doorroesten achteras
	Astra F		achter	
	Astra F Car.		achter	A. bovenste veerschotel bevest.
	Astra G		achter	
	Vectra A		achter	A. bovenste veerschotel
	Vectra B		achter	Achter veerkoker/schotel roest
	Zafira A	voor		
	Vectra C	voor		onderste winding in rubber
Peugeot	Partner	voor		
	Boxer			bovenste veerpootlager defect
	206 HDI	voor		
	307 1.6		achter	
	406		achter	
Renault	Twingo	voor	achter	let op bij verdikking poedercoat
	Clio	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Kangoo	voor		onderste winding in rubber
	Clio 2		achter	onderste winding
	Megane			A schokbreker afbreken ook Scenic
	Megane	voor		ook Scenic
	Meg Gr. Tour		achter	onderzijde
	Scenic	voor		slijten aan het uiteinde
	Laguna	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Espace		achter	onderste winding
	19	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Master 2.8		achter	bladveer
Rover	75 sedan en station		achter	onderste winding in de draagarm
Seat	Marbella		a.bladveer	met bladveren achter

	Ibiza/Cordo	voor		
	Leon/Toledo		achter	1999-2004
	Altea/Toledo		achter	Vanaf 2004
Skoda	Felicia			A. bovenste veerschotel
Smart	eerste type	voor		zie aanvullende info
Suzuki	Alto			A.as veerschotels (Maruti)
Toyota	Starlet			A. bovenste veerschotel
	Corolla '93-'98	voor		
	RAV 4 2002		achter	
	Dyno		achter	Bladveer breken
Volkswagen	Golf 2	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Jetta	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Golf 3	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Golf 4		achter	
	Golf 4 4motion	voor		
	Vento	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Passat 1996		achter	
	Lupo 3L	voor	achter	vooral met 1.2TDI motor
	T4		achter	
Volvo	440/460			A. as veerschotel
	S40 en V40	voor		Scheuren bovenste veerschotel
	S40 en V40		achter	
	XC70	voor		

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten ontleend worden.

© Auto-Advies J.Speksnijder

Bent u gebroken veren tegengekomen bij voertuigen die nog niet in bovenstaande tabel voorkomen, mail het ons.

info@autoadviezen.nl